



Conduite à tenir

ACCIDENT AVEC DU BROMURE

D'ÉTHIDIUM (n° CAS 1239-45-8)

DANGER ! Toxique, mutagène 2

IMMÉDIATEMENT

En cas piqûre ou coupure

- Rincer à l'eau pendant au moins **15 minutes**.
- Désinfecter la plaie avec de l'alcool à 70°.

En cas de projection cutanée

- Rincer à l'eau courante pendant au moins **15 minutes** sans frotter.

En cas de projection oculaire

- Rincer **abondamment** à l'eau courante pendant au moins **5 minutes**, en écartant les paupières, tête inclinée vers le bas.
- Les lentilles cornéennes s'éliminent lors du lavage sinon ne pas tenter de les retirer.
- **Ne pas utiliser de collyre** ou de solutions oculaires.
- **Toujours consulter un ophtalmologiste.**

DANS TOUS LES CAS

- Faire une déclaration d'**accident du travail** (certificat médical nécessaire).
- Avertir l'**assistant de prévention** et consigner l'accident dans le **registre santé et sécurité**.
- Notifier l'accident au **conseiller de prévention**.
- Informer le **médecin du travail**.

PRÉVENTION

- **Manipuler** comme un **CMR** (mutagène 2) en zone délimitée et balisée.
- **Porter des lunettes de protection** à coques latérales, des gants adaptés et une blouse fermée.
- **Substituer** par un produit moins toxique.