



IMMÉDIATEMENT

- **Sortir aussitôt** du local contaminé, aller à l'air libre.
- **Pour secourir, porter** un appareil respiratoire autonome ou, à défaut, un masque complet à cartouche (type ABE ou ABEK de classe 2).
- **Ouvrir les fenêtres** et mettre la sorbonne à son débit maximal.
- **En cas d'inhalation**, appeler :
 - SAMU (15),
 - Pompiers (18),
 - Sur portable (112).
- **Consulter un médecin en urgence** même en l'absence de symptômes.

DANS LES JOURS SUIVANTS

- **Consulter** le médecin de prévention pour le suivi ultérieur dans les 24 heures et lui signaler tout symptôme survenant dans les jours suivant l'incident ou l'accident.
- **Faire une déclaration d'accident du travail.**
- **Avertir l'assistant de prévention** et **consigner** l'incident ou l'accident dans le registre santé et sécurité.
- **Notifier l'incident ou l'accident** au conseiller de prévention.

PRÉVENTION

- **Manipuler** impérativement les gaz et toxiques volatils sous sorbonne.
- **Porter des lunettes de protection** à coques latérales, des gants adaptés et une blouse fermée.
- **Pratiquer la double pesée sous sorbonne éteinte.**
- **Porter un masque FFP3** pour la pesée des poudres fines hors des mouvements d'air et à l'écart des passages.
- **Disposer d'un masque facial à cartouche(s)** adaptée(s) et en bon état pour la manipulation des gaz et produits volatils très toxiques.

