



IMMÉDIATEMENT

En cas d'atteinte oculaire

- **Fermer l'œil atteint**, le recouvrir d'une compresse (éventuellement humide).
- **Consulter un ophtalmologiste en urgence**, même en l'absence de symptômes (bilan après accident du travail).

En cas de brûlure cutanée

- **Refroidir** à l'eau courante ou avec la douche de sécurité pendant au moins **15 minutes** (ôter les vêtements non adhérents).

Dans les deux cas

- **Arrêt du laser.**
- **Signaler** la classe, la longueur d'onde, le mode d'émission (régime, cadence) et la puissance, le port d'EPI.

DANS TOUS LES CAS

- Faire une déclaration d'**accident du travail** (certificat médical nécessaire).
- Avertir le **référént sécurité laser**.
- Avertir l'**assistant de prévention** et consigner l'incident ou l'accident dans le **registre santé et sécurité**.
- Notifier l'incident ou l'accident au **conseiller de prévention**.
- Informer le **médecin du travail**.

PRÉVENTION

- Visite médicale **préalable** puis surveillance médicale particulière.
- Examen ophtalmologique **initial** (cornée, cristallin, rétine).
- **Référént sécurité laser (RSL)**, **notice de poste**, **fiche individuelle d'exposition (FIEROA)**.
- **information** et **formation** spécifique obligatoire initiale et continue.
- **Normes** NF EN 60825-1, NF EN 207 et NF EN 208.
- **EPC** : confinement (capotage), contrôle d'accès, zone d'exclusion, éclairage ambiant.
- **EPI** :
 - Lunettes, masques ou écran faciaux de protection **adaptés, spécifiques** et en bon état.
 - Blouse fermée, pas de bijoux, montre, outils, stylo, boucle de ceinture, fermeture éclair métallique...
 - Gants de protection ininflammables (si compatibles avec le protocole de recherche).
- **Signalétique** (pictogramme, voyant lumineux/sonore).

