



Conduite à tenir

INCIDENT AVEC DU BROMURE D'ÉTHIDIUM (Cas n° 1239-45-8)

DANGER ! Toxique, mutagène

IMMÉDIATEMENT

En cas de projection dans l'œil

- **Laver aussitôt** à l'eau courante pendant 15 minutes au moins, en écartant bien les paupières, tête inclinée et l'œil atteint positionné vers le bas (se faire aider par un collègue).
- **Les lentilles cornéennes s'éliminent lors du lavage sinon ne pas tenter de les retirer.**

En cas de projection sur la peau

- **Laver aussitôt** à l'eau courante pendant 15 minutes au moins sans frotter.

En cas de blessure ou piqûre

- **Laver aussitôt** à l'eau courante pendant 15 minutes au moins.
- **Désinfecter** avec de l'alcool éthylique à 70 % pendant 5 minutes au moins.

DANS LES JOURS SUIVANTS

- **Consulter** en cabinet médical, aux urgences ou le service médical du lieu de travail dans les 24 heures.
- **Faire une déclaration d'accident du travail** en cas de lésion médicalement constatée.
- **Avertir l'assistant de prévention** et **consigner** l'incident ou l'accident dans le registre santé et sécurité.
- **Notifier l'incident ou l'accident** au conseiller de prévention.
- **Consulter le médecin de prévention** et lui signaler tout symptôme survenant dans les jours suivant l'incident ou l'accident.

PRÉVENTION

- **Manipuler** comme un CMR en zone délimitée et balisée.
- **Porter des lunettes de protection** à coques latérales, des gants adaptés et une blouse fermée.
- **Éviter les pesées**, utiliser les solutions prêtes à l'emploi.

